

Хранение и транспортировка

Гидрографический беспилотный катамаран MOL'T Boat

1. Условия хранения

- Храните катамаран в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей и пыли месте при температуре от +5 до +30 °C.
- Перед длительным хранением извлеките аккумуляторы и зарядите их на 50–70%.
- Убедитесь, что корпус катамарана и все компоненты очищены и высушены перед хранением.

2. Перевозка оборудования

- Используйте транспортировочный кейс, поставляемый в комплекте, для защиты всех компонентов от повреждений.
- Убедитесь, что понтоны, рама и датчики надёжно закреплены внутри кейса.

3. Перевозка аккумуляторных батарей

- Аккумуляторная батарея состоит из трёх отдельных ячеек, каждая размером со стандартный портативный аккумулятор ёмкостью 20000 мАч.
- Все аккумуляторы сертифицированы и соответствуют требованиям авиакомпаний для провоза в ручной клади.
- При перевозке в самолёте храните батареи в ручной клади. Убедитесь, что они промаркированы согласно стандартам безопасности.

4. Рекомендации по транспортировке

- Избегайте сильных ударов и вибраций во время перевозки.
- Для длительных транспортировок дополнительно упакуйте оборудование в амортизирующие материалы.
- При перемещении в условиях низких температур убедитесь, что аккумуляторы находятся в тёплом отсеке.

5. Примечания

- Всегда имейте при себе сертификаты на аккумуляторы для предъявления на стойке регистрации авиакомпании.
- При возникновении вопросов по транспортировке свяжитесь с технической поддержкой MOL'T Boats или вашим дилером.

MOL'T Boats — удобная гидрография. Документ подготовлен на основе раздела «Хранение и транспортировка» руководства по эксплуатации MOL'T Boat.